

中原大學 114 學年度校園空間安全檢視建議事項處理情形

| 編號 | 反映系所 | 樓館類別 | 反映區域 | 設備種類 | 問題說明 | 處理單位 | 單位回覆 | 執行狀況 |
|----|------|---------|------|------|---|-------------|---|---|
| 1 | 工工系 | 莊敬 3.4F | 樓館 | 滅火器 | 莊敬大樓 3、4F 走廊滅火器壓力指針些微超出綠色安全範圍內。建議通知廠商進行重新充填或更換。 | 環安中心 環安組 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 滅火器壓力指針若「些微超出」綠色安全範圍仍為可噴射乾粉使用之壓力值。 2. 莊敬大樓 3、4F 走廊滅火器，經逐一檢視壓力指針均綠色安全範圍內，且內部乾粉未結塊，均在有效期限內(如照片)。 3. 本校消防安全設備經桃園市政府消防局第二大隊於 114 年 7 月 11 日複查消防安全設備，檢查結果符合規定，114 年 7 月 25 日以桃消預字第 1140027073 號函核發消防安全檢查證明。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 2 | 工工系 | 莊敬 1F | 走廊 | 監視器 | 莊敬大樓 1F 走廊往樓梯的方向無監視器。建議加裝監視器。 | 總務處 事務組 | 經查該處已有 1 支監視器，如要增設，目前該處主機已滿，暫時無法再新增。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |

| 編號 | 反映系所 | 樓館類別 | 反映區域 | 設備種類 | 問題說明 | 處理單位 | 單位回覆 | 執行狀況 |
|----|------|----------------|------|------|---|------------|--|---|
| 3 | 特教系 | 全人村南棟 1.2F | 女生廁所 | 馬桶蓋 | 特教系 1F 女廁第二間,2F 女廁第一間馬桶坐蓋均鬆脫滑動,已損壞。建議維修至正常 | 總務處 營繕組 | 於 114 年 12 月 17 日上午派工更換馬桶蓋固定座,並重新鎖緊,完成後已請特教系助理確認。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 4 | 特教系 | 全人村南棟 2F | 女生廁所 | 照明不足 | 全人村 2F 女生廁所燈光閃爍。建議換燈泡。 | 總務處 營繕組 | 於 114 年 12 月 17 日上午派工更換 12W*2 燈具及 8W*1 燈具各 1 盞,完成後已請特教系助理確認。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 5 | 生科系 | 生物科技館 1F.8F | 女生廁所 | 求救鈴 | 檢視生科館 1 樓女廁 3 個緊急逃生鈴(2 個在廁所內、1 個在洗手台旁)全故障無法發出聲響。建請維修。 | 總務處 事務組 | 1. 維修完成 2. 更新求救鈴電源供應器 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 6 | 生科系 | 生物科技館 8F | 女生廁所 | 求救鈴 | 科學館 8 樓女廁內的所有緊急逃生鈴皆故障無反應、無響鈴,且操作困難,按鈕凹陷,難彈起。建請維修 | 總務處 事務組 | 1. 科學館 8 樓 維修完成 2. 線路接觸不良 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |

| 編號 | 反映系所 | 樓館類別 | 反映區域 | 設備種類 | 問題說明 | 處理單位 | 單位回覆 | 執行狀況 |
|----|------|-------------|------|------|---|------------|------------------------------|---|
| 7 | 生科系 | 生物科技館 8F | 樓頂 | 監視器 | 科學館走廊、空間很多監視器，惟高樓層如 7F 電梯一出來的窗戶處無任何監視畫面，高樓層窗戶處易有危安疑慮。 (學生曾查看電梯內的監視器，只能看到電梯內及進出電梯的畫面，沒有拍到窗戶處的畫面)。建請檢視是否需要調整現有監視器攝影方向。 | 總務處 事務組 | 經查生科館及科學館監視器安裝主機已滿，目前暫無增設計畫。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 8 | 化工系 | 工學館 | 男生廁所 | 求救鈴 | 化工系所在樓層男生廁所內均無設置緊急求救鈴。 | 總務處 事務組 | 全校男廁均無裝設求救鈴 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 9 | 醫工系 | 工學館 | 男生廁所 | 求救鈴 | 環工系所在樓層男生廁所內均無設置緊急求救鈴。 | 總務處 事務組 | 全校男廁均無裝設求救鈴 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |

| 編號 | 反映系所 | 樓館類別 | 反映區域 | 設備種類 | 問題說明 | 處理單位 | 單位回覆 | 執行狀況 |
|----|------|--------------|------|------|---|-------------|---|---|
| 10 | 環工系 | 生物科技館 | 男生廁所 | 求救鈴 | 醫工系所在樓層男生廁所內均無設置緊急求救鈴。 | 總務處 事務組 | 全校男廁均無裝設求救鈴 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 11 | 電子系 | 篤信大樓 1F | 殘障廁所 | 求救鈴 | 篤信大樓 1F 男廁殘障廁所內警鈴損壞(按壓無警鈴聲響)。建議派員維修。 | 總務處 事務組 | 維修完成，更新： 1. 紅白閃光喇叭 2. Timer Relay 定時繼電器 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 12 | 應數系 | 科學館 5F.6F | 樓梯間 | 相框脫落 | 樓梯間相框脫落，已請系所報請維修。 【說明：相框脫落係指科學館 5F、6F 平面及消防逃生路線圖框】 | 環安中心 環安組 | 已公告放置多年受濕氣引響致脆化脫落，已請使用單位更新消防逃生路線圖內容資訊，廠商 12/23 更新處理 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 13 | 資管系 | 資管大樓 | 樓梯間 | 照明不足 | 樓梯間照明有不足。 | 總務處 營繕組 | 已於 114 年 12 月 24 日增設樓梯照明燈具。 | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |

| 編號 | 反映系所 | 樓館類別 | 反映區域 | 設備種類 | 問題說明 | 處理單位 | 單位回覆 | 執行狀況 |
|----|------|----------------|-------|--------|--|------------|---|---|
| 14 | 資管系 | 校園 | 公車站 | 夜間照明不足 | 校園公共區域夜間照明不足，大部分照明在夜間會關閉，造成部分物體近乎無法識別。如：公車站前照明關閉後，鐵椅幾乎不可視，可能造成行車或行走無法辨識障礙物而造成意外，建議鐵椅上或下方可設置照明設備。 | 總務處 營繕組 | <p>1. 校園戶外照明區分為通道及景觀照明，其中通道照明全夜間開啟，景觀照明則於 23 時關閉，以兼顧安全及節能省電。如有通道照明不足，請提供詳細地點，經確認後，將儘速改善。</p> <p>2. 經查，全人大道鐵椅下方照明燈遇雨時有漏電開關跳脫情形，現由廠商進行線路及燈具查修中。</p> | <input type="checkbox"/> 已處理 <input checked="" type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |
| 15 | 財法系 | 全人村北棟 3F.5F | 研究室走廊 | 夜間照明不足 | 全人教育村夜間 12 點時無任何燈光，對全人村北棟 5 樓財法系研究生研究室及 3 樓財法系系學會學生之安全，恐存有潛在危險。如：全人村北棟 4 樓財法系教師研究室，曾遭不明人員潛入並偷竊冰箱食物。建議設置照明設備。 | 總務處 營繕組 | <p>1. 全人北棟 1 樓藝術中心前走廊燈夜間照明關燈時間由夜間 12 時調整至凌晨 5 時。</p> <p>2. 經派員檢視全人村北棟 4 樓茶水間，燈具功能、照度皆正常，經評估無增設照明設備需求。</p> | <input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待處理 |